gary's
WORKWEAR

GREMBIULE POLIURETANO PETER

Riferimento: 126500

Composizione / Trattamento

100% Polyurethane - 230 gr/m²

Colori disponibili

101 105 118



Riferimento: 126500-101 · BIANCO

Descrizione

Il grembiule PETER è realizzato in poliuretano di alta qualità, un materiale rinomato per la sua durata e resistenza. Questo materiale è molto efficace nel proteggere da grassi animali, sangue e altri liquidi.

Questo grembiule antimacchia è un pezzo unico, senza tasche. Questo design minimalista non solo ha un aspetto pulito e professionale, ma lo rende anche facile da pulire e mantenere.

Il grembiule è dotato di cinghie laterali da annodare, che consentono una vestibilità personalizzata e confortevole. Queste cinghie assicurano che il grembiule rimanga al suo posto per tutta la giornata lavorativa.

Il poliuretano di alta qualità garantisce un'eccezionale resistenza e protezione contro i rischi meccanici, i grassi animali e il sangue. Questo grembiule è stato progettato per affrontare le sfide più impegnative dell'industria alimentare.

Nonostante la sua resistenza, il poliuretano è flessibile e comodo da indossare durante le lunghe giornate di lavoro. Permette di muoversi liberamente senza sentirsi limitati.

Grazie alla sua elevata resistenza ai grassi animali e al sangue, alla protezione contro i rischi meccanici e all'impermeabilità, è ideale per l'impiego nell'industria alimentare.

Taglie disponibili

UD

Guida alle taglie

Le misure possono variare leggermente a causa del processo di produzione. Il capo è misurato in piano.

MISURE (cm)	UD
LARGHEZZA	90
DA SPALLA A SPALLA	135

Schizzi e caratteristiche

- Indumento UNISEX.
- Materiale in poliuretano.
- Cinghie laterali per annodare.
- Senza tasche.
- Lunghezza approssimativa: 135 cm.
- Pulizia dei grembiuli: lavare e spazzolare il grembiule in acqua calda e sapone (40ºC) o in una miscela di acqua e detergente delicato. Risciacquare con acqua. Per la pulizia o il risciacquo del grembiule non devono essere utilizzati prodotti tossici. Dopo la pulizia, conservare in un luogo asciutto, buio e ben ventilato. Il grembiule deve essere sostituito quando mostra segni di usura.

