gary's
WORKWEAR

DELANTAL POLIURETANO PETER

Referencia: 126500



Referencia: 126500-101 · BLANCO

Composición / Tratamiento

POLIURETANO 100% PU - 350 gr/m²

Colores disponibles

101 105 118

Descripción

El delantal PETER está confeccionado con poliuretano de alta calidad, un material reconocido por su durabilidad y resistencia. Este material es altamente eficaz en la protección contra grasas animales, sangre y otros líquidos.

Este delantal antimanchas se presenta en una única pieza, sin bolsillos. Este diseño minimalista no solo aporta una estética limpia y profesional, sino que también facilita su limpieza y mantenimiento.

El mandil cuenta con tiras laterales para anudar, lo que permite un ajuste personalizado y cómodo. Estas tiras aseguran que el delantal se mantenga en su lugar durante toda la jornada de trabajo.

El poliuretano de alta calidad proporciona una resistencia excepcional y protección contra riesgos mecánicos, grasas animales y sangre. Este delantal está diseñado para enfrentar los desafíos más exigentes de la industria alimentaria.

A pesar de su resistencia, el poliuretano es flexible y cómodo de llevar durante largas jornadas de trabajo. Te permite moverte con libertad sin sentir restricciones.

Por su alta resistencia a grasas animales y sangre, protección contra riesgos mecánicos e impermeabilidad, es idóneo para su uso en la industria alimentaria.

Tallas disponibles

UD

Guía de tallas

Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debido al proceso de producción. La prenda está medida en plano.

MEDIDA (cm)	UD
ANCHO	90
LARGO	135

Croquis y caracteristicas

- Prenda UNISEX.
- Material poliuretano.
- Tiras laterales para anudar.
- Sin bolsillos.
- Largo aprox.: 135 cm.
- Limpieza Delantales: Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (40ºC) o en una mezcla de agua y detergente suave. Enjuague con agua. No se utilizará productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, almacenar en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta señales de desgaste.

